




## Nuovi kit di riparazione ECO Plus 3

Per la nuova generazione di assali BPW ECO Plus 3 introdotta da Maggio sono stati realizzati i seguenti kit di riparazione.


### 09.801.08.36.0

Mozzo completo BPW ECO Plus 3 B-Nabe




### 09.801.08.40.0

Kit di riparazione cuscinetti con dado assale e coprimozzo



## 09.801.08.41.0

Kit di riparazione cuscinetti senza dado assale e coprimezzo



**09.801.08.41.0** Coprimozzo incluso O-Ring



**05.212.25.99.0** Coprimozzo cromato\* incluso O-Ring  
\*(nessuna protezione dalla corrosione secondo DIN 50021)

**16.038.22953** Attrezzatura montaggio ruota fonica



### Si prega di fare attenzione!

I seguenti dischi freno vengono sostituiti con nuove esecuzioni con il cambiamento in Eco Plus 3

#### Panoramica dischi freno

	vecchio	nuovo
TSB 3709	03.088.34.14.0 / .7/ .8	03.088.34.21.0 / .7/ .8
TSB 4309 / TSB 4312	03.088.34.17.0 / .7/ .8	03.088.34.22.0 / .7/ .8
	03.088.35.05.0 / .7/ .8	03.088.35.12.0 / .7/ .8

( Ulteriori dettagli nella BPW News 73151508 )