



7170805i

BPW migliora il confort di marcia e la protezione del carico

A partire dal 01.09.2008 l'ammortizzatore 02.3702.70.00 verrà sostituito nel primo impianto dall'ammortizzatore 02.3722.89.00. In seguito a partire dal 29.09.2008 anche l'ammortizzatore 02.3702.92.00 verrà sostituito dall'ammortizzatore 02.3722.88.00.

Grazie ad uno sviluppo tecnico dei modelli già collaudati sono stati raggiunti ulteriori vantaggi per i clienti.



Gli ammortizzatori ottimizzati 02.3722.89.00 e 02.3722.88.00

- vengono ulteriormente migliorate le caratteristiche di smorzamento grazie al perfezionamento delle caratteristiche tecniche e a una migliorata sensibilità di risposta.
- Hanno un diametro del cilindro di protezione ridotto da 82 a 75 mm (cilindro inferiore da 72 a 65 mm) e quindi presentano un ingombro di montaggio ottimizzato.
- Hanno un peso inferiore di ca. 1 kg per assale.
- Hanno misure di montaggio e fissaggio (silent-block) identiche ai codici 02.3702.70.00 e 02.3702.92.00 e pertanto sostituiscono totalmente queste versioni.

☛ **Attenzione**, la sostituzione dovrebbe essere eseguita soltanto con ammortizzatori con lo stesso codice (due ammortizzatori uguali per assale).

All'interno di un veicolo è tollerata una dotazione diversa.

Gli ammortizzatori 03.3702.70.00 e 02.30702.92.00 continuano a essere disponibili come ricambio.

Attuale codice	Nuovo codice	Data di sostituzione
02.3702.70.00	02.3722.89.00	01.09.2008
02.3702.92.00	02.3722.88.00	29.09.2008