




75932501e

AM01/2025

15.02.2025

Conversione ed espansione dei kit di riparazione pastiglie BPW e perni guida TS2.

Per le pinze freno BPW ECO Disc TS2 con tappo a vite, introdotte dalla settimana 49/2024 (si veda anche la News BPW Aftermarket dal 12.12.2024), è in corso l'espansione delle varianti elencate di seguito con le relative modifiche di codice articolo.



	Vecchio codice articolo	Nuovo codice articolo	Data di cambio codice
Perni guida kit di riparazione	09.801.08.69.0	09.801.08.69.1	In corso
Kit di riparazione pastiglie freno	09.801.08.72.0	09.801.08.72.1	Prevista a Marzo 2025
Kit di riparazione pastiglie freno	09.801.08.73.0	09.801.08.73.1	Prevista a Marzo 2025

Ulteriori note:

- Le nuove pinze freno TS2 3709 e TS2 4309 sono retrocompatibili e sostituiscono le vecchie versioni al 100%;
- Le nuove pinze freno TS2 3709 e TS2 4309 avranno nuovi codici articolo;
- Il codice articolo dell'assale rimane lo stesso e la modifica viene effettuata entro il codice articolo dell'assale;
- A ricambio è possibile installare diverse versioni di pinze freno ECO Disc TS2 per assale;
- I kit di riparazione per pastiglie freno ecc. saranno integrati con il nuovo tappo a vite nella primavera del 2025, e avranno nuovi codici articolo.

Vi informeremo tramite e-mail separata sulle imminenti modifiche dei codici articolo.

Per informazioni dettagliate, contattate il vostro referente BPW.